



TUSON®

130048 LEPIDLO S UV LAMPOU



NÁVOD K POUŽITÍ

1. Ujistěte se, že povrchy, které mají být slepeny, jsou čisté. Nečistoty a mastnota mohou ovlivnit lepení. Povrch očistěte přiloženým hadříkem.
2. Odvíčejte lepidlo a stlačením tuby naneste lepidlo na požadované místo. (Obrázek č. 1)
3. Zapněte UV lampu a nasmířte ji na ošetřované místo. Takto setrvejte minimálně po dobu 5 vteřin. (Obrázek č. 2)
4. Kroky 2 a 3 lze opakovat, dokud nedosáhnete požadovaného výsledku.
5. Nechte spoj vychladnout. Spojy mohou být zahřizeny či nabarveny.
6. Odstraňte zbytky lepidla z aplikátoru a lepidlo zavíčkujte. Uchovávejte při pokojové teplotě, mimo dosah světla a tepla.



Obrázek č. 1



Obrázek č. 2



H315 Dráždí kůži. H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.

P305 + P351 + P338 – PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P280 – Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. P302 + P352 – PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. P321 – Odborné ošetření (viz ... na tomto štítku). P271 – Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. P501 – Odstraňte obsah/obal...

Před uvedením přístroje do provozu si přečtěte tento návod a seznámte se s jeho správnou obsluhou.

Výrobce neručí za vady vzniklé při používání produktu k jiným činnostem, než je uvedeno. Tiskové chyby a změny v technických údajích vyhrazeny.

V případě změn naleznete aktuální návod na www.magg.cz. Vyobrazení jsou díky neustálému inovačnímu postupu nezávazná.

Záruční i mimozáruční odborné opravy a servis zajišťuje:

PHT a. s., Průmyslová 217, 391 37 Chotoviny u Tábora

Tel.: +420 727 872 114, E-mail: info@pht.cz

Vyrobena pro PHT a. s. • www.magg.cz

Prohlášení o shodě je dostupné ke stažení na www.magg.cz

